



ASB COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES
EMAIL: VENTAS@ASBSERVICIOS.CL

R.U.T.: 76.990.168-K

ORDEN DE RETIRO

N° 105

R.U.T.	: 76.585.700-7		
SEÑOR (ES)	: INPROLEC S.A.		
DIRECCIÓN	: AV DEL PARQUE 4160 P.3 PARQUE INDUSTRIAL, HUECHURABA		
PATENTE	: PLGH95		
MARCA	: TOYOTA	TIPO:	CAMIONETA
MODELO	: HILUX 4X4 4P 2.8	COLOR:	ROJO
FECHA INGRESO	: 18/11/2023 10:16:54		
FECHA SALIDA	: 23/11/2023 09:47:00		
DESCRIPCION	: SE CORRIGE LO SOLICITADO POR CORREO, QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE MANILLA DE PORTALON TRASERO.		

Certificado de mantención ☐ Sticker de mantención ☐

NOMBRE:

RUT: **FIRMA:**

RECINTO:

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4° Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



Río Collacagua 88 - Pica - Fono +56 9 2001 8795